

## ISUZU 8818.0 GEBRAUCHT



### Spezifikationen

Zustand:	Gebraucht
Marke:	isuzu
Typ:	Motorteile
Produktart:	Gebraucht
Box Nr.	78.0
Motortyp	c240
Anzahl Ventile pro Zylinder	2.0
Überholt?	no
Gesamtlänge	442.0 mm

---

Gesamtbreite	176.0 mm
Weight	25.0 kg
Anzahl Zylinder	4.0 qty

---